

## MŰSZAKI TARTALOM MEGHATÁRZÁS.

Készült Devecser Hunyadi u. 274/2 hrsz. acélszerkezetű csarnok munkáiról.

A meglévő állapot ismertetése:

A csarnok alapozása 100%-ban elkészült.

Az acélszerkezet elsőrendű tartószerkezeti elemei (oszlopok főtartók) elkészültek.

A másodrendű tartószerkezeti elemek szélrácsok, szelemenek nem készültek el, illetőleg nem megfelelő minőségben készültek.

A fedélhéjalás a korrózióvédelem és az aljzat nem készült el.

Az acélszerkezet közepesen korrodált állapotban lett felállítva.

Az elvégzendő munkák ismertetése:

A szerkezet állékonyságának biztosítása érdekében legfontosabb az oszlopok közötti szélrácsok felszerelése.

A szélrácsokat a főtartókon lévő szélráccsal megegyező mezőkben kell elhelyezni.

A szélrácsok felszerelése után el kell végezni a főtartók és a szélrácsok korrózióvédelmét és alapmázolását.


Ezután le kell bontani a szelemeneket és a terv szerinti ( U 80 ill. 80.40.2) szelemeneket vagy ennek statikailag megfelelő szelemeneket kell felszerelni ,javasolt Z vagy C (S350) horganyzott szelemen használata.

A szelemenek felszerelése után a fedélhéjalást (T35 trapézlemez) kell elkészíteni.

Az oszlopok korrózióvédelmét vagy a főtartókkal együtt vagy a fedélhéjalás elkészülte után kell elvégezni.

2016-10-27.

SEBESTYÉN GÉZA  
Okl. szerk. ép. mérnök  
8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.  
Adószám: 75550174-1-39



Sebestyén Géza  
okl. építőmérnök  
T 20-0747  
SZÉS 1.1 20-0747