



**BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ**  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061**

K&H Bank Zrt. 10402908-50504853-54571006

Adóig. szám: 11338024-2-19

Cégjegyzékszám: Cg.: 19-10-500133

Web: <http://www.bakonykarszt.hu>

E-mail: [bakonykarszt@bakonykarszt.hu](mailto:bakonykarszt@bakonykarszt.hu)



Devecser Város Önkormányzata  
Ferenczi Gábor Polgármester Úr  
Devecser  
Petőfi tér 1.  
8460

Műszaki Osztály

Nálunk:

Önöknél:

Postázás módja:

Ügyintéző:

Farsang Attila

Ügyiratszám:

6287-1/2019

Tárgy:

*Tájékoztatás az Devecser 4-es átemelő szennyvíz szivattyú soron kívüli felújításáról*

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
Bevezetett:	Iktatószám:	
2019 OKT 02.	3052-13	
Előzetes:	Előszám:	Előadó:
		Szabolcs

„PRI”

Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által *bérüzemeltetett* **Devecser 4-es átemelőbe** telepített **Flygt 3085.183** típusú, **530104** gyári számú, szivattyú meghibásodott.

A szivattyú megbontása után a következőket tapasztaltuk: kopás végett a járókereket, és a szivattyúházat, cserélni kell.

Fenti szivattyú alkatrészei olyan mértékben elhasználódtak, hogy az a vízelelés biztonságos működését veszélyeztették. Amennyiben a működtetésben a szivattyú meghibásodása miatt zavar támad, vagy annak működése ellehetetlenül, a hibaelhárítás és a keletkező szennyvizek elvezetése jelentős többletköltséggel és környezeti károkkal járhat. Fentiek miatt szükséges az elhasználódott alkatrészek cseréje.

Jelen helyzetben nincs beépíthető tartalék szivattyú, most a meleg tartalék üzemel. Az üzemzavar súlyosságára tekintettel haladéktalanul intézkedtünk a szükséges alkatrészek beszerzéséről, valamint a 2011. évi CCIX. törvény [Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény (Vksztv)] 30.§ (2) és (4) bekezdés értelmében tájékoztatjuk az ellátásért felelőst (Önkormányzatot) a felújítás elindításáról.

A BAKONYKARSZT Zrt. tárgyi eszközök felújítására vonatkozó szabályzata szerint a fenti beavatkozás felújításnak minősül, és az *üzemeltetési szerződés*, valamint a Vksztv. 30.§. (4) bekezdése alapján **a felújítás forrását az ellátásért felelős önkormányzat biztosítja.**

Fenti alkatrészek cseréjét szakembereink is el tudják végezni, így nem kell a szivattyút szakszervizbe szállítani, ezáltal a felújítási költségeket jelentősen csökkenteni tudjuk, mert nincs szállítási költség, nincs árrés (önköltség), jelentős kedvezménnyel bírnak az alkatrész beszállítónál.

Előzőek alapján a felújítás **várható önköltsége 590.000,-Ft + Áfa.**

#### Üzemegységek:

8400 Ajka, Fő út 62. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/312-567

8291 Nagyvázsony, Petőfi S. u. 2/C. Tel.: 88/411-141

8522 Nemesgörzsöny, Zrínyi u. 29. Tel.: 88/411-141

8100 Várpalota, Péti út 1. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/471-444

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061

8420 Zirc, Bakonvbéli u. 5. Tel.: 88/411-141

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a felújítás elkészülte után a felmerült költségekről - külön levélben - további tájékoztatást nyújtunk.

Veszprém, 2019. október 1.

Tisztelettel:

Kugler Gyula vezérigazgató  
nevében és megbízásából

BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 VESZPRÉM PÁPAI ÚT 4.  
30.

  
Farsang Attila  
eszközgazdálkodási referens

**Kapják:**

Címzett

Bakonykarszt Zrt. Ajkai Üzemmérnökség  
Bakonykarszt Zrt. Irattár