

## TELJESKÖRŰ ÉRTÉKEELÉS

<b>Felhasználó</b> Ring - Autó Kft.  8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 18. Tel.: +36 88/579-830 Fax: +36 88/579-843 Email: info@ringautokft.hu  Ügyintéző:	<b>Ügyfél</b> Devecseri Központi Háziorvososi Ügyelet 8460 Devecser Deák Tér 1 Tel.: Fax: Email:  Ügyintéző:																																																							
<b>Vonatkoztatási idő: 2015.09.22      Adatverzió H-2015/09      Értékelés száma: 337</b>																																																								
<table border="0"> <tr> <td><b>Eurotax-kód:</b> 1981F006</td> <td><b>Rendszám:</b> MOY-759</td> </tr> <tr> <td><b>Gyártmány:</b> DACIA (RO)</td> <td><b>Alvázsám:</b> UU1HSDC5G50534736</td> </tr> <tr> <td><b>Modell:</b> Duster 2013-</td> <td><b>Motorszám:</b> K4MA646D001975</td> </tr> <tr> <td><b>Típus:</b> 1.6 Cool 4x4</td> <td></td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>Kivitel / ajtók / ülések:</td> <td>KOM / 5 / 5</td> <td>Hengerűrtartalom:</td> <td>1598 ccm</td> </tr> <tr> <td>Gyártás kezd./vége:</td> <td>2013.10.01 - . . .</td> <td>Teljesítmény:</td> <td>77 kW / 105 LE</td> </tr> <tr> <td>Első forg. helyezés:</td> <td>2014.03</td> <td>Üzemanyag / Katalizátor:</td> <td>Benzin ólommentes /...</td> </tr> <tr> <td>Jármű kora hónapokban:</td> <td>19</td> <td>Hengerszám/-elrendezés:</td> <td>4 / S</td> </tr> <tr> <td>Tényleges km futás:</td> <td>40000</td> <td>Váltó/fokozatok száma:</td> <td>manuális/6</td> </tr> <tr> <td>Átlagos km. futás:</td> <td>24700</td> <td>Össztömeg:</td> <td>1800 kg</td> </tr> <tr> <td>Eltérés:</td> <td>15300</td> <td>Hasznos terhelhetőség:</td> <td>514 kg</td> </tr> <tr> <td>Tulajdonosok száma:</td> <td>1</td> <td>Műszaki vizsga:</td> <td>. . .</td> </tr> </table>		<b>Eurotax-kód:</b> 1981F006	<b>Rendszám:</b> MOY-759	<b>Gyártmány:</b> DACIA (RO)	<b>Alvázsám:</b> UU1HSDC5G50534736	<b>Modell:</b> Duster 2013-	<b>Motorszám:</b> K4MA646D001975	<b>Típus:</b> 1.6 Cool 4x4		Kivitel / ajtók / ülések:	KOM / 5 / 5	Hengerűrtartalom:	1598 ccm	Gyártás kezd./vége:	2013.10.01 - . . .	Teljesítmény:	77 kW / 105 LE	Első forg. helyezés:	2014.03	Üzemanyag / Katalizátor:	Benzin ólommentes /...	Jármű kora hónapokban:	19	Hengerszám/-elrendezés:	4 / S	Tényleges km futás:	40000	Váltó/fokozatok száma:	manuális/6	Átlagos km. futás:	24700	Össztömeg:	1800 kg	Eltérés:	15300	Hasznos terhelhetőség:	514 kg	Tulajdonosok száma:	1	Műszaki vizsga:	. . .															
<b>Eurotax-kód:</b> 1981F006	<b>Rendszám:</b> MOY-759																																																							
<b>Gyártmány:</b> DACIA (RO)	<b>Alvázsám:</b> UU1HSDC5G50534736																																																							
<b>Modell:</b> Duster 2013-	<b>Motorszám:</b> K4MA646D001975																																																							
<b>Típus:</b> 1.6 Cool 4x4																																																								
Kivitel / ajtók / ülések:	KOM / 5 / 5	Hengerűrtartalom:	1598 ccm																																																					
Gyártás kezd./vége:	2013.10.01 - . . .	Teljesítmény:	77 kW / 105 LE																																																					
Első forg. helyezés:	2014.03	Üzemanyag / Katalizátor:	Benzin ólommentes /...																																																					
Jármű kora hónapokban:	19	Hengerszám/-elrendezés:	4 / S																																																					
Tényleges km futás:	40000	Váltó/fokozatok száma:	manuális/6																																																					
Átlagos km. futás:	24700	Össztömeg:	1800 kg																																																					
Eltérés:	15300	Hasznos terhelhetőség:	514 kg																																																					
Tulajdonosok száma:	1	Műszaki vizsga:	. . .																																																					
<table border="0"> <tr> <td><b>Utolsó újár</b></td> <td><b>3 810 000 Ft</b></td> <td><b>Egykori újár (2014.G3)</b></td> <td><b>3 700 000 Ft</b></td> <td><b>Eladási ár ÁFA-val</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Eurotax árjegyzés</td> <td>3 021 000 Ft</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hónap korrekció</td> <td>-26 000 Ft</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Km korrekció</td> <td>-177 000 Ft</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Korrekciókkal számított ár</td> <td>2 818 000 Ft</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Korrekciók</td> <td>182 000 Ft</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Értékcsökkentő tényezők</td> <td>0 Ft</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Extrafelszereltség</td> <td>25 000 Ft</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Értéknövelő tényezők</td> <td>0 Ft</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Fentiek számítási eredménye</td> <td>3 025 000 Ft</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Eladási ár ÁFA-val</b></td> <td><b>3 025 000 Ft</b></td> </tr> </table>		<b>Utolsó újár</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>Egykori újár (2014.G3)</b>	<b>3 700 000 Ft</b>	<b>Eladási ár ÁFA-val</b>	Eurotax árjegyzés				3 021 000 Ft	Hónap korrekció				-26 000 Ft	Km korrekció				-177 000 Ft	Korrekciókkal számított ár				2 818 000 Ft	Korrekciók				182 000 Ft	Értékcsökkentő tényezők				0 Ft	Extrafelszereltség				25 000 Ft	Értéknövelő tényezők				0 Ft	Fentiek számítási eredménye				3 025 000 Ft	<b>Eladási ár ÁFA-val</b>				<b>3 025 000 Ft</b>
<b>Utolsó újár</b>	<b>3 810 000 Ft</b>	<b>Egykori újár (2014.G3)</b>	<b>3 700 000 Ft</b>	<b>Eladási ár ÁFA-val</b>																																																				
Eurotax árjegyzés				3 021 000 Ft																																																				
Hónap korrekció				-26 000 Ft																																																				
Km korrekció				-177 000 Ft																																																				
Korrekciókkal számított ár				2 818 000 Ft																																																				
Korrekciók				182 000 Ft																																																				
Értékcsökkentő tényezők				0 Ft																																																				
Extrafelszereltség				25 000 Ft																																																				
Értéknövelő tényezők				0 Ft																																																				
Fentiek számítási eredménye				3 025 000 Ft																																																				
<b>Eladási ár ÁFA-val</b>				<b>3 025 000 Ft</b>																																																				

RING-AUTÓ KFT.  
 VESZPRÉM  
 Észak-keleti útgyűrű 18.  
 Adószám: 11329888-2-19  
 Szla.sz: Ralfiessen Bank Zrt.  
 12082001-00122375-00100007

<b>Korrekciók</b>		
Járműállapot korrekció (állapot kategória: 2)	6.5 %	182 000 Ft
<b>Korrekciók összesen</b>		<b>182 000 Ft</b>

<b>Szériafelszereltség</b>		
Elektromos ablakemelők elől Fejtámlák elől: aktív [ostorcsapás-effektus' megelőzésére] Gyermekekülés előkészítés [ISOFIX] Központizár távirányítással Mikrofilter [por-és pollenszűrő] Hátsó ablaktörlő-mosó berendezés Külső visszapillantó tükrök: belülről állíthatók Színezett üvegek Fékrendszer: blokkolásgátló fékrendszer [ABS] Indításblokkolás Sebességváltómű: 6 fokozatú mechanikus ESP [elektronikus menetstabilizáló] + ASR [kipörgésgátló]	Fejtámlák elől-hátul [5 db] Fordulatszám-mérő Kárpit: szövet Légkondicionáló berendezés [AC] Rádió-előkészítés Keréktárcsák: 16"-os Pótkerék: normál méretű Tetőcsomagtartó sín Garancia: 3 év / 100000 km Légzsák a vezető-és utasoldalon, oldallégzsákok elől Szervokormánymű	
<b>Extrafelszereltség</b>		
Világítás: ködfényszórók elől	40 000	25 000 Ft
<b>Felszereltség összesen</b>		<b>25 000 Ft</b>

RING-AUTÓ KFT.  
 VESZPRÉM  
 Észak-keleti útgyűjtő 18.  
 Adószám: 11320008-2-19  
 Szla.sz: Raiffeisen Bank Zrt.  
 12082001-00/22378-00-100007  
 9.

2015.09.22.

## ÁLLAPOTFELMÉRŐ LAP

RING-AUTÓ KFT.

VESZPRÉM, ÉSZAKI KÖRGYŰRŰ 82-ES ÚT SAROK

TEL.: 88/579-830, FAX.: 88/579-843

Megbízó:	DEVCSEI KÖZRTI HÁZIKORCÓ	Műszaki érvényessége:	2016.08.27
Cím:	8460 DEVCSEI KÖZRTI HÁZIKORCÓ	Előző műszaki vizsga:	2015.08.25
	DBAR TER 1.	Zöldkártya érvényessége:	2016.08.27
Gyártmány:	DACIA	Eddigi tulajdonosok száma:	1
Típus:	DUSTER	Magyarországi üzembe helyezés:	IGEN
Rendszám:	MOY-759		
Alvázszerelés:	UW1HSDC5G50534736		
Motorszáma:	K4MA646D001975		
Gyártási év:	2014.03.		
Km-óra állás:	40.795		
Szín:	FEHER	A vizsgálatot végezte:	105
Teljesítmény:	77 KW		
Hengerek száma:	4	Dátum:	2015.09.22
Hengerűrtartalom:	1598		

Az állapotlap az autó állapotát az átvizsgálás időpontjában tartalmazza!

Jelmagyarázat:

M -- megfelelő

Gy -- gyenge (beállításra szorul)

R -- rossz (javításra, cserére szorul)

## MOTOR, HŰTŐRENDSZER

Motorolaj szint	M
Motor tömítettség	M
Ékszíj feszesség / állapot	M
Gyújtókábelek állapota	M
Gázvezeték / rudazat	M
Hűtőrendszer / ventilátor	M
Fagyálló fagyáspont	-28°C
Fűtés működése	M
Klímaberendezés működése	M
Kipufogóberendezés állapota	M
Motor szubjektív benyomás	M

## ERŐÁTVITEL / SEBESSÉGVÁLTÓ

Kuplung állapota	M
Sebességváltó tömítettség	M
Fokozatok kapcsolhatósága	M
Féltengelyek állapota	M
Féltengely gumiharangok állapota	M

## FUTÓMŰ / KORMÁNYZÁS

Lengéscsillapítók állapota *	E: M	H: M
Kormányösszekötők, gömbfejek	B: M	J: M
Porvédők	M	
Futómű mechanikai sérülések	E: /	H: /
Kormánymű állapota	M	
Szerelvármű tömítettség	M	

RING-AUTÓ KFT.  
 VESZPRÉM  
 Eszék-Keleti út 18.  
 Adószám: 11328468-2-19  
 Számláz: Közföldi Bank Zrt.  
 12082001-00122374-00100007

# FÉKBERENDEZÉS / KERÉKEK

Fékfolyadék szint	M
Fékbetétek vastagsága	E: M H: M
Fékberendezés törnítettsége	M
Fékpédál út	M
Üzemi fék hatásossága *	E: M H: M
Kézifék (működés, hatásosság) *	M
Gumiabroncsok állapota	E: M H: M Pót: M
Keréktárcsák fajtája	(Acél) Könnyűfém
Keréktárcsák állapota	E: M H: M
Dísz tárcsa van: M db	hiányzik: — db

# ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

Világítóberendezések működése	M
Irányjelzők működése	M
Ablaktörlő / mosó berendezés	M
Fényszóró törlő / mosó berendezés	—
Indítómotor	M
Generátor (töltés)	M
Akkumulátor típusa Renault-Misner	Akkumulátor gyártási éve ?
Vezérlőegység lekérdezése, észlelt hibák (csak Audi, VW, Seat) *	

Műszerek működése

# KAROSSZÉRIA

Karosszéria általános állapota	202
Fényezés általános állapota *	
Korrodált helyek	
Alvázvédelem	
Ajtózárak működése	
Ajtópántok épsége	
Központizár működése	
Ablakemelők működése	
Tetőablak működése, állapota	
Ülések állapota	
Légzsákok állapota	
Biztonsági övek állapota	
Üvegezés állapota E. szelvény	
Visszapillantó tükrök	
Vonóhorog van	nincs
Típusazonosítók olvashatósága	

# PRÓBAÚT

# EGYÉB ÉSZREVÉTELEK

E H. Lakható szett Motorkerékből belső, biztonságos, csomagolt szett


RING-AUTÓ KFT.  
VESZPRÉM

Beszak-keleti útgyűrd 18.  
Adószám: 11329888-2-19  
Bzla. sz. Raiffeisen Bank Zrt.  
10002001 30122376 00100007

2045 - 09.22.

Rendszám	Típus	Alvasszám
Ring - Auto Kft. Veszprém	Mérés: végső	Szám

F: Fénysérült  
K: Karos felület  
H: Kisebb horpadás  
D: Durva sérülés



RING-AUTO KFT.  
VESZPRÉM

Észak-keleti Győr 18.

Adószám: 11326668-2-19

Szja.sz.: Ráiffeisen Bank Zrt.

12082001-00122375-09100007

9.